

点検・修理報告書

管理 No. 20637
発行日: 2021年4月21日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021年4月19日 作業時間: 8 Hr
顧客名	桜木町ヒロ歯科クリニック 様 TEL:
所在地	埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-325-1アヴェニュー・ドゥ101 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 4 月 10 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100093	運転回数: 4054回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・異臭がする。		
原因		
・蒸気ヒーターからの異臭が確認できました。 蒸気ヒータが焦げて異臭を発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気ヒーターを新品交換いたしました。		
特記事項		
・蒸気弁、回水弁にうなり音が発生していたので、交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気ヒーター		1		
2	蒸気弁		1		
3	回水弁		1		
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021年 4月 26日

ご署名

品証

責任技術者

作業者

菊池
21/04/21

富田
21/04/21

三宅
21/04/21

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030