

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: R3 年 8 月 20 日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2021 年 8 月 5 日		作業時間: Hr
顧客名	星和歯科 様		TEL:
所在地	埼玉県越谷市宮本町5-13-5		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店		ご担当 様
納入年月日	2014 年 11 月 14 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14070123	運転回数: 4932
------	----------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー30

原因

・真空ポンプの劣化が考えられます。

処置、作業内容

・真空ポンプ部品交換作業。

・給水タンクキャップ・ドアハンドル部品交換作業。

・各部清掃作業。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2	給水タンクキャップ		1		
3	ドアハンドル		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 9 月 7 日

ご署名 伊藤 量蔵

印

修理業者

株式会社 IHI物流産業システム
環境ソリューションBUサービスGr
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証

責任技術者

作業者

富田

安田