

点検・修理報告書

管理 No. 210XXX

発行日: 2021年9月27日

IC Clave			
作業年月日	2021年9月9日		作業時間: 8 Hr
顧客名	谷塚藤波歯科医院 様		TEL: 048-929-0034
所在地	埼玉県草加市谷塚1-5-11		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 5 月 8 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100101	運転回数: 3357回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1. エラー 1 6 蒸気注入異常が発生した。

2. エラー 1 8 滅菌異常が発生した。

原因

・蒸気弁の作動不良が確認されました。

1. 蒸気弁の作動不良により、蒸気が缶内に注入されず、エラー 1 6 が発生したと考えられます。

2. 蒸気弁の作動不良により、蒸気が缶内に注入されず、滅菌温度が保持できないためにエラー 1 8 が発生したと考えられます。

処置、作業内容

・蒸気弁を交換しました。

特記事項

・回水弁についても動作不良が確認されましたので、交換いたしました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	回水弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
	技 術 料	
	出 張 料	
	合計	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 9 月 28 日

ご署名 藤波 弘樹 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	山形
'21/09/27	'21/09/27	'21/09/27