

点検・修理報告書

管理 No. 20894

発行日: 2021年6月4日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021年6月3日 作業時間: 8 Hr
顧客名	あかいけ歯科クリニック 様 TEL: 048-790-3918
所在地	埼玉県さいたま市岩槻区西町1-1-26 2階 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2018 年 1 月 13 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100293	運転回数: 647回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー12 ドアセンサー異常が発生した。		
2. エラー14 真空時間オーバー異常が発生した。		
原因		
1. エラー12が発生した時には真空ポンプが完全に故障して動作していなかったと考えられます。そのために、 運転開始時に真空度があがらず、エラー12が発生したと考えられます。		
2. エラー14が発生した時には、運転開始時には真空ポンプが作動していましたが、真空工程において作動不良状態 となり、規定真空度に到達する時間がオーバーしたために、エラー14が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・真空ポンプを新品交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 11 日

ご署名 市池 隆 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 21/06/04 池	富 21/06/04 田	中 21/06/04 村