

点検・修理報告書

管理 No.

201015

発行日:

6月22日

		IC Clave	
作業年月日	2021年6月17日		作業時間: 8 Hr
顧客名	おはなデンタルクリニック 様		TEL:
所在地			ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100507	運転回数: 276回
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・缶体オンドセンサー故障表示（黄色い画面）が出る。		
原因 ・缶体温度センサーが故障しておりました。		
処置、作業内容 ・缶体温度センサーを交換しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
2021 年 6 月 25 日 ご署名 岩井 麻希 印					

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	高田	三宅
21/05/22	21/06/22	21/06/22
池	田	宅