

オートクレーブ(ICC) ドアハンドル確認作業報告書

お客様 かがみ歯科医院 様 製造番号 100306
 住所 東京都青梅市新町3-67-5
 点検日 2021年12月10日
 点検時間 13:20 ~ 13:22 点検者 青木

☒	1. イモネジ(長い方)のゆるみの有無を確認しました。 ☒ ゆるみはありませんでした。 ☐ ゆるみが確認されたので、増し締め対処しました(増し締め角度: 度程度)
☒	2. イモネジ(短い方)のゆるみの有無を確認しました。 ☒ ゆるみはありませんでした。 ☐ ゆるみが確認されたので、増し締め対処しました(増し締め角度: 度程度)
☒	3. 機体のバージョン確認のためピンの先端形状を確認しました。 ☐ 角形状 ☒ 丸形状

お客様からの申し入れ事項
お客様ご確認ご署名欄
2021年 12 月 10 日
ご署名 <u>鏡 一郎</u>

本作業にて知れた個人情報、他の目的では使用いたしません。