

山本村医院 御中

点検確認書

株式会社 IH シバウラ
環境事業部

点検担当者: 佐藤 隆



点検年月日	23年 8月 22日	機種名	ONW-10	製造機番	001504
設置場所				TEL	
納入時期	20年 2月 22日	使用回数		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常 ☒	交換 ☐		
フイタリセット釦	正常 ☒	交換 ☐		
運転/停止釦	正常 ☒	交換 ☐		
アルコールモード釦	正常 ☒	交換 ☐		
ランプ類				
操作パネル	正常 ☒	交換 ☐		
蛍光灯	正常 ☒	交換 ☐		
洗浄動作				
フタロック	正常 ☐	調整 ☒	交換 ☐	
給水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 エアバージ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
オゾン分解フアン	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
排水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
異常音、振動	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
性能確認				
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度: 0.5 mg/L		
オゾンインジケータ	正常 ☒			
酸素発生	正常 ☐	濃度: % 流量: L/min 圧力: MPa		
水漏れ確認				
装置外	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
装置内	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
清掃				
外装	正常 ☐	清掃 ☐		
内部	正常 ☐	清掃 ☐		
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
洗浄チューブ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	7ヶ所ポリイミド×4 新品に交換作業
吸湿筒	交換 ☐	
ドレン用フイルタ	交換 ☐	
オゾン分解触媒	交換 ☐	

23年 8月22日
ご署名 山本村 豊一郎



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。