

作業修理報告書

発行日 平成24年3月5日

機種名	内視鏡洗浄機 ONW-10		製造番号：1388
作業年月日	平成24年 2月28日		作業時間： 1, 5 Hr
顧客名	甘利医院		TEL：0267-22-0729
所在地	長野県小諸市与良町3丁目4-17		担当 様
販売店	(株)スズケン		担当 石原 様
納入年月日	2007年5月30日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
フタのバネ折れにより開閉に不具合があり			
不具合原因、作業内容			
フタバネ4本を新品部品に交換。フタ内側の剥れを修正。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
バネの交換によりフタの開閉が出来る様に。			

装置 情報	交換後運転回数：	更新（リセット）実施 ・ 未実施	殺菌：	殺菌＋アル：
	リークチェック：	自己洗浄：	アルコール単独：	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
フタバネ		☒	4			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

--	--	--	--

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者