

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成24年10月16日

機種名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100099	
作業年月日	平成24年10月16日		作業時間	1 Hr	
顧客名	きたむら医院		TEL	055-220-4112	
所在地	山梨県中央市若宮23番地2		担当	院長先生 様	
販売店	マコト医科精機(株)		担当	飯塚 様	
納入年月日	平成22年9月17日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目	定期点検シール記入 ☒			
☒ 出張 ☐ 引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常なし			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハル数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常なし			

装置情報	交換後運転回数	200	更新（リセット）	☒ 実施 ☐ 未実施	殺菌	18	殺菌+アル	392
	リークチェック	5	自己洗浄	166	アルコール単独	3	エア単独	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（本体側）		☒	1
排水栓		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☒	1
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	平成24年10月16日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	北村 丁也子 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 長野支店	責任技術者	佐藤	作業者	佐藤
	長野県松本市高宮東5-13		24.10.16		24.10.16
	TEL : 0263-24-2840		藤		藤