

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成25年6月4日

機種名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号：100369
作業年月日	平成25年6月4日		作業時間： 1 Hr
顧客名	石曽根医院		TEL：0261-22-0142
所在地	長野県大町市大町八日町2571		担当：院長先生 様
販売店	長野医科器械		担当：藤原 様
納入年月日	平成24年6月1日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目		定期点検シール記入 ☒
出張 ・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハル数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： 2	更新（リセット）実施・未実施	殺菌： 3	殺菌+7L： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 3	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	平成25年6月4日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 石曽根 義雄	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店 長野県松本市高宮東5-13 TEL：0263-24-2840	責任技術者	作業者
	佐藤 25.6.04	佐藤 25.6.04