

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年7月12日

|                                                                    |                                                                               |                                                                       |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 機種名                                                                | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                           |                                                                       | 製造番号: 100117      |
| 作業年月日                                                              | 平成25年7月12日                                                                    |                                                                       | 作業時間: 1 Hr        |
| 顧客名                                                                | 玉井医院                                                                          |                                                                       | TEL: 0263-67-2231 |
| 所在地                                                                | 長野県東筑摩郡麻績村麻4156-1                                                             |                                                                       | 担当: 院長先生 様        |
| 販売店                                                                | (株)メディセオ                                                                      |                                                                       | 担当: 小林 様          |
| 納入年月日                                                              | 平成22年7月16日                                                                    | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分                                                               | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 1年 1回目 | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 出張 <input type="checkbox"/> 引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                   | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                                                    |           |                                        |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | バルブ数 389    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 履歴 0.68 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>            |             |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

|          |              |                                                                              |            |          |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 130 | 更新(リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | 殺菌: 352    | 殺菌+アル: 3 |
|          | リークチェック: 0   | 自己洗浄: 20                                                                     | アルコール単独: 0 | エア単独: 0  |

| 交換部品名称   | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|----------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|--------------------------|----|
| オゾン分解触媒  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水栓      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 濃度計フィルター |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン濃度計   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成25年7月12日

ご署名

玉井 光三



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店  
長野県松本市高宮東5-13  
TEL: 0263-24-2840

責任技術者

作業者

