

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成25年10月10日

機種名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100598	
作業年月日	平成25年10月10日		作業時間	1 Hr	
顧客名	稲田クリニック		TEL	026-263-3811	
所在地	長野県長野市稲田3-29-19		担当	院長先生 様	
販売店	(株)千曲医療器		担当	藤沢 様	
納入年月日	平成24年10月11日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☒	1年 1回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常なし			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 381
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常なし			

装置情報	交換後運転回数	362	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌	2	殺菌+7L	361
	リークチェック	0	自己洗浄	4	アルコール単独	0	エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	平成25年10月10日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	稲田クリニック 小沼 博
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
	ご署名

修理業者	新鋭工業 株式会社 長野支店 長野県松本市高宮東5-13 TEL：0263-24-2840	責任技術者	佐藤 25.10	作者	佐藤 25.10
------	---	-------	----------	----	----------