

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成26年2月5日

機種名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100617	
作業年月日	平成26年2月5日		作業時間	1 Hr	
顧客名	木之瀬医院		TEL	055-273-2216	
所在地	山梨県中央市布施2074		担当	院長先生 様	
販売店	(株)平塚メディカル		担当	田中 様	
納入年月日	平成25年2月21日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1年 1回目	定期点検シール記入 ☒	
☒ 出張 ☐ 引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
異常なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 47/
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数	276	更新（リセット）	☒ 実施 ☐ 未実施	殺菌	82	殺菌+7L	196
	リークチェック	1	自己洗浄	182	アルコール単独	0	エア単独	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成26年2月5日
山梨県中央市布施2074
医療法人 木之瀬医院
ご署名 木之瀬 正 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL : 0263-24-2840

電話 065 責任技術者 22 作者
佐 26.2.05 藤 佐 26.2.05 藤