

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成26年5月30日

機種名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100369	
作業年月日	平成26年5月30日		作業時間	1 Hr	
顧客名	石曽根医院		TEL	0261-22-0142	
所在地	長野県大町市大町八日町2571		担当	院長先生 様	
販売店	長野医科器械		担当	藤原 様	
納入年月日	平成24年6月1日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1年 1回目	定期点検シール記入 ☒	
出張 ・引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
異常なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 555
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
異常なし

装置 情報	交換後運転回数	2	更新（リセット）	実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌	5	殺菌+7L	0
	リークチェック	0	自己洗浄	4	7L単独	0	エア単独	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（本体側）		☒	
排水栓		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☒	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成26年5月30日

石曽根雄太

ご署名

院長 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL : 0263-24-2840

責任技術者	作業者
佐藤 26.5.30 藤	佐藤 26.5.30 藤