

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成26年6月2日

機種名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号：100400
作業年月日	平成26年6月2日		作業時間： 1 Hr
顧客名	赤川医院		TEL：026-221-1000
所在地	長野県長野市大字南長池190-2		担当：院長先生 様
販売店	鍋林(株)		担当：腰原 様
納入年月日	平成24年6月1日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目	定期点検シール記入 ☒	
☒ 出張 ☐ 引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常なし			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハル数 443
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常なし			

装置情報	交換後運転回数：174	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌：350	殺菌+7L：0			
	リークチェック： ☒	自己洗浄：221	アルコール単独：0	エア単独：0			
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（本体側）		☒	
排水栓		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☒	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
お客様ご確認署名欄							
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。							
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。							
ご署名				平成26年6月2日 医療法人 桂 山 会 赤川 胃腸科 外科 印 赤川 桂 一 印 責任技術者 印 作業者 印			
修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店 長野県松本市高宮東5-13 TEL：0263-24-2840				佐 26.6.02 藤 佐 26.6.02 藤			