

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成26年7月4日

機種名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号：100533
作業年月日	平成26年7月4日		作業時間： 1 Hr
顧客名	福澤医院		TEL：0263-47-9318
所在地	長野県松本市和田1858-10		担当：院長先生 様
販売店	岡野薬品(株)		担当：牛丸 様
納入年月日	平成24年7月10日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目	定期点検シール記入 ☒	
<u>出張</u> ・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常なし			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハル数 495
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常なし			

装置 情報	交換後運転回数：167	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌：7	殺菌+7ル：328
	リークチェック：0	自己洗浄：314	7ル単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（本体側）		☒	
排水栓		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☒	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		平成26年7月4日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		ご署名 福澤 平
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
		責任技術者 佐藤 藤

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
佐藤 藤	佐藤 藤