

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年10月22日

|                                                                    |                                                                               |                                                                       |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 機種名                                                                | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                           |                                                                       | 製造番号：100304      |
| 作業年月日                                                              | 平成26年10月22日                                                                   |                                                                       | 作業時間： 1 Hr       |
| 顧客名                                                                | 丸谷医院                                                                          |                                                                       | TEL：0269-26-0077 |
| 所在地                                                                | 長野県中野市大字片塩465-1                                                               |                                                                       | 担当：院長先生 様        |
| 販売店                                                                | (有) 長野医科器械                                                                    |                                                                       | 担当：藤原 様          |
| 納入年月日                                                              | 平成23年10月27日                                                                   | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品              |
| 作業区分                                                               | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 1年 1回目 | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 出張 <input type="checkbox"/> 引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                   | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |                  |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

異常なし

点検項目

|          |                                                                    |           |                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 410 |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 ppm   |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>                     |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

|      |             |                                                     |           |           |
|------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 装置情報 | 交換後運転回数：134 | 更新（リセット） <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 殺菌：19     | 殺菌+7L：360 |
|      | リークチェック：1   | 自己洗浄：94                                             | アルコール単独：0 | エア単独：0    |

| 交換部品名称   | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|----------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|--------------------------|----|
| オゾン分解触媒  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水栓      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 濃度計フィルター |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン濃度計   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成26年10月22日

理事長 丸谷 和 洋

ご署名 TEL (0269) 26-0077

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店  
長野県松本市高宮東5-13  
TEL：0263-24-2840

責任技術者

作業者

佐  
26.10.22  
藤

佐  
26.10.22  
藤