

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年11月17日

|               |                                                                               |                                                                       |                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 機種名           | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                           |                                                                       | 製造番号: 100099      |
| 作業年月日         | 平成26年11月17日                                                                   |                                                                       | 作業時間: 1 Hr        |
| 顧客名           | きたむらクリニック                                                                     |                                                                       | TEL: 055-220-4112 |
| 所在地           | 山梨県中央市若宮23番地2                                                                 |                                                                       | 担当: 院長先生 様        |
| 販売店           | マコト医科精機(株)                                                                    |                                                                       | 担当: 浅井 様          |
| 納入年月日         | 平成22年9月17日                                                                    | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分          | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 1年 1回目 | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |                   |
| <u>出張</u> ・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                   | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

異常なし

点検項目

|          |                                        |                             |                                        |                                        |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |                                        |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |                                        |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | パルス数 492                               |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |                                        |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |                                        |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |                                        |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 履歴 ppm                                 |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動                      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |                                        |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード                                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |                                        |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |                             | 正常 <input type="checkbox"/>            |                                        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

|          |              |                           |            |            |
|----------|--------------|---------------------------|------------|------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 324 | 更新(リセット) <u>(実施)</u> ・未実施 | 殺菌: 48     | 殺菌+アル: 943 |
|          | リークチェック: 6   | 自己洗浄: 444                 | アルコール単独: 9 | エア単独: 0    |

| 交換部品名称   | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|----------|-------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | コネクタ継手(本体側)   |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 排水栓      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | コネクタ継手(コネクタ側) |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 濃度計フィルター |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン濃度計   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成26年11月17日

ご署名 内科 北村 敬利



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店  
長野県松本市高宮東5-13  
TEL: 0263-24-2840

責任技術者

作業者

