

点検・修理報告書

管理 No. 20180207
発行日：2018 年 3 月 26 日

機種/型式	IC Clave		
作業年月日	2018 年 3 月 9 日		作業時間： Hr
顧客名	中村歯科医院 様		TEL：
所在地	千葉県袖ヶ浦市神納1-7-5		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100091	運転回数： 3375	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
------	--------------	------------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー12 ドアセンサー異常 エラー14 真空時間オーバー

原因

・コンデンサ不良

処置、作業内容

・コンデンサ、真空ポンプ、シャトルバルブ、蒸気発生器温度センサー交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・コンデンサ				
2	・真空ポンプ				
3	・シャトルバルブ				
4	・蒸気発生器温度センサー				
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018 年 3 月 26 日

ご署名 中村 武 仁

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

安 田