

# 作業報告書

|                       |                          |              |
|-----------------------|--------------------------|--------------|
| お得意様<br>おおぞら歯科クリニック   | 様                        | ご承認印<br>[印]  |
| 住所                    | TEL 043-312-1051 室名 依頼 様 |              |
| 機種型式<br>BC-17(卓上型ホトリ) | 号機<br>14070146           | 運転回数         |
| 完 継続 有料 無料 製番         | 14070146                 |              |
| 取扱業者名<br>(株)H1シバウラ    | 様                        | ご担当者<br>小野 様 |

ご依頼内容・現象  
正面下部より水漏れがある

原因  
ドアパッキン 汚れがあり、圧体と扉がシールされず水漏れが発生したと見られます

処置  
・ドアパッキン清掃  
・パッキン当り面清掃  
・デニアルモードを行い扉周辺漏水チェック  
・動作テスト、試運転

最終確認チェック

|                                        |                                  |                                         |                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 漏れ | <input type="checkbox"/> 行程異常    | <input type="checkbox"/> 異音・異臭          | <input type="checkbox"/> 安全装置動作 |
| <input type="checkbox"/> 絶縁            | <input type="checkbox"/> プログラム設定 | <input checked="" type="checkbox"/> 試運転 | <input type="checkbox"/> 最終検査終了 |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様への伝言                                                                                          | 隣の機器のコンディション                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                  | メーカー                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                  | 機種                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> 警報・Er<br><input type="checkbox"/> 漏れあり <input type="checkbox"/> 異音あり<br><input type="checkbox"/> 破損あり <input type="checkbox"/> 劣化あり |
| <input type="checkbox"/> 別紙添付 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |                                                                                                                                                                                            |

作業日 20 16 年 8 月 23 日

|        |         |         |         |         |         |           |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 保守形態   | 1 保守契約  | 2 性能点検  | 3 点検整備  | 4 点検整備  | 5 点検    | 9 対象 (摘要) |
| サービス形態 | 1 保守期間  | 2 3 CM  | 3 医療機器  | 4 区分    | 5 特管    | 6 非特管     |
| 作業区分   | 00 製品販売 | 10 納入設置 | 11 現地調整 | 20 定期点検 | 30 性能検査 | 40 点検     |
|        | 70 PR   | 72 取扱説明 | 73 改造   | 74 部品納入 | 75 下見   | 77 FC     |
|        |         |         |         |         | 50 50   | 60 撤去移設   |
|        |         |         |         |         | 80 アフター | 90 その他    |

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

| コード | 交換部品・機材名称 | 数量 | 単価 | 金額 |
|-----|-----------|----|----|----|
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |

|   |                          |        |
|---|--------------------------|--------|
| 1 | 基本・据付・点検・性能検 (見積書No. )   |        |
| 2 | 技術料 1.5 H × 1 名 × 7500 円 | 11,250 |
| 3 | 派遣料 1 名 × 100 円 × 10 Km  | 1,000  |
| 4 | 宿泊費 泊 × 名 × 円            |        |
| 5 | 諸経費                      | 3,000  |
| 6 |                          |        |

|         |      |     |    |     |    |    |     |
|---------|------|-----|----|-----|----|----|-----|
| サービスサイン | 千葉SC | 実施者 | 佐藤 | 部署長 | 入力 | 検印 | 納品書 |
| TEL     | -    |     |    | 小林  | 長川 | 小林 |     |

メモ

特記事項

①管理 No. 792263

②作業日 20 16 08 23

③Uコード 0433121051

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 14070146

⑦保守・サービス形態 9 - 2 - 50

⑧故障コード 60 - 501 - 3

⑨実施SC 80

⑩技術者 29

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

|                |               |
|----------------|---------------|
| 料 金 内 訳        |               |
| ⑬ A            | 部品代           |
| ⑭ B            | 技術料等 15,250   |
| ⑮              |               |
| ⑯              |               |
| ⑰              | 税別合計金額 15,250 |
| ⑱              | 消費税 1,220     |
| ご請求金額 ￥ 16,470 |               |
| 納品書 No. 4250   |               |