

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 5 月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S	製造番号: 300295
作業年月日	平成 27 年 5 月 26 日	作業時間: / Hr
顧客名	市川医院 様	TEL: 0267-25-1200
所在地	長野県小諸市市町5丁目3番8号	担当 様
販売店	株式会社千曲医療器	担当 様
納入年月日	平成 26 年 5 月 20 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☒	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・濃度計光量低下異常

E: 210, 5/23
E: 212, 5

不具合原因、作業内容

・保守点検作業 (濃度計交換)

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

バルブ数 910

履歴 0.72 ppm

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 624	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌: 20.5	殺菌+アル: 420
	リークチェック: 3	自己洗浄: 3	アルコール単独: 4	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクター継手 本体側		☒	2
オゾンセンサー		☒	1	コネクター継手 チューブ側		☒	2
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H27 年 5 月 26 日

ご署名 五十嵐 早月 合 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
H27.5.26	H27.5.26