

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 5 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100252	
作業年月日	平成 27 年 5 月 15 日		作業時間:	/ Hr	
顧客名	おひさまクリニック 様		TEL:	0263-88-7692	
所在地	長野県安曇野市北穂高 143-7		担当	院長 上條 様	
販売店	協和医科器械株式会社		担当	北澤 様	
納入年月日	平成 23 年 5 月 23 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合ありません

不具合原因、作業内容

定期保守点検実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

バルブ数 469

履歴 0.63 ppm

清掃 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません

装置情報	交換後運転回数: 104	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 3/	殺菌+アル: 182
	リークチェック: 190	自己洗浄: 165	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 本体側		☒	2
オゾンセンサー		☒	1	コネクタ継手 チューブ側		☒	2
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H27 年 5 月 15 日

ご署名

院長 上條 剛志



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者

作業者

H27.5.15

H27.5.15

