

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 4 月 16 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100643	
作業年月日	平成 27 年 4 月 16 日	作業時間: 1.5 Hr	
顧客名	佐藤胃腸科内科医院	TEL: 0268-22-2342	
所在地	長野県上田市中央 1-8-21	担当 院長 佐藤 様	
販売店	有限会社 長野医科器械	担当 藤原 様	
納入年月日	平成 25 年 4 月 18 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合 特になし

不具合原因、作業内容

定期保守点検実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 755
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常 ありません

装置情報	交換後運転回数: 528	更新 (リセット) (実施)・未実施	殺菌: 1056	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 5	アルコール単独: 0	エア単独: 18

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	エネワ殺菌手 (本体側)		☒	1
排水栓		☒	1	エネワ殺菌手 (エネワ側)		☒	1
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27 年 4 月 16 日

ご署名

滝沢 香菜子



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
H27.4.16	H27.4.16