

D 作業報告書

お得意様	鈴木歯科クリニック 様				ご承認印	
住所	千葉県印西市西の原2丁目2番				鈴木	
TEL	0476-33-6990	署名		ご依頼		様
機種型式	WD-150	号機	2037	回		
完了	継続	有料	無料	製番	14060071	✓
取扱業者名	(株)IHエスバウラ		様	ご担当者	安田	様

ご依頼内容・現象

エラーと 循環水圧低下 発生する

原因 洗浄ラックが缶内と接触し中段ゴムキャップが奥まで届ききつていた。
中段主軸の固定不良がスクリューが斜めに傾いてはたが

処置 基板LED29点の点検
給水量 115L → 120Lに変更
中段主軸の固定 (インシュロックバンドにて)
洗浄ラックの位置変更
(中段ゴムキャップが奥まで届いていないが、正為)
90分にて試運転 動作確認
正常運転確認

最終確認チェック ☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 弊報・Er☐ 漏れあり ☐ 異音あり☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 17 年 2 月 10 日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対策	(摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器		区分	特 非 管 特 管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	2.0H × 1 名 × 7,500円	15,000
3	派遣料	1 名 × 100円 × 40km	4,000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6			

サービス担当者	千葉 SC	実施者	小泉
TEL	-		

部署長	入力	検印	納品書
	(各)	(各)	(各)

メモ

特記事項

①管理 No.	792413
②作業日	20 17 02 10
③Uコード	0476336990
④機種コード	11 - 09
⑥製造 No.	14060071
⑦保守・サービス形態	2 - 2 - 50
⑧故障コード	22 - 134 - 2
⑨実施SC	80
⑩技術者	27
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	9 - 9 - 1 - 2

料金内訳

⑬A	部品代	0
----	-----	---

⑭B	技術料等	22,000
----	------	--------

⑮		
---	--	--

⑯	税別合計金額	22,000
---	--------	--------

消費税	1,760
-----	-------

ご請求金額 ¥	23,760
---------	--------

納品書 No.	9674
---------	------