

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 6 月 4 日

機種/型式	IC Clave		
作業年月日	2018 年 6 月 1 日		作業時間： Hr
顧客名	千葉県循環器病センター	様	TEL： 0436-88-3111
所在地	千葉県市原市鶴舞575		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 12 月 7 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： / 100301	運転回数： 107	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー11 蒸気発生器高温異常			
原因			
・真空弁異常			
処置、作業内容			
・真空弁新品交換、圧力センサー交換			
・各種調整 運転確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・真空弁				
2	・圧力センサー				
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018年 6 月 6 日

ご署名

千葉県循環器病センター



修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

環PJ
 '18/06/01
 菊池

環PJ
 '18/06/01
 石本