

D 作業報告書

お得意様	あいほら歯科医院 様		ご承認印
住所	千葉県八千代市八千代台東3-12-1150		
TEL	020-461-805	署名	様
機種型式	WD-150	号機	453 回
完	継続	有料	無料
製番	14080161		
取扱業者名	H1シバウラ		様
ご担当者	廣瀬 様		

作業日 20 16 年 3 月 2 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 対象外
サービス形態	1 保守期間	2 スムート	3 CM	医療機器	区分	時管 非時管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						50 コル
						60 撤去移設
						80 アフター
						90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	循環ポンプ	1		支給品

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 4.0 H × 1 名 × 7500 円		30.000
3	派遣料 1 名 × 100 円 × 85 km		8.500
4	宿泊費 泊 × 名 × 円		
5	諸経費		3.000
6	高圧料金 (あいほら歯科 H1シバウラ事務所)		2.680

千葉SC 実施者 小泉
 TEL - -

部署長 入力 検印 納品書
 小林 佐藤 久保

特記事項

①管理 No. 776638
 ②作業日 20 16 03 02
 ③Uコード 0120461805
 ④⑤機種コード 11 - 09
 ⑥製造 No. 14080161
 ⑦保守・サービス形態 9-2-50
 ⑧故障コード 32-202-1
 ⑨実施SC 80
 ⑩技術者 27
 ⑪同行・応援
 ⑫原因・処理 1-9-1-2

ご依頼内容・現象

エラー8 循環水圧低下発生

原因

循環ポンプの不具合の為
 訪問時、手動にてポンプ動作確認、起動せず。

処置

循環ポンプ交換

動作確認、漏れチェック
 本体下部 清掃

試運転

最終確認チェック ☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er
☐ 漏れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

料金内訳

⑬A
 部品代 0

⑭B
 技術料等 44 180

⑮
 44 180

⑯
 税別合計金額 44 180

消費税 3 534

ご請求金額 ¥ 47 714

納品書 No. 9851