

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 7 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100533	
作業年月日	平成 27 年 7 月 9 日		作業時間	/ Hr	
顧客名	福澤医院 様		TEL	0263-47-9318	
所在地	長野県松本市和田1858番地10		担当	様	
販売店	岡野薬品株式会社		担当	様	
納入年月日	平成 24 年 7 月 10 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	7/28 E101
-----------------	-----------

不具合原因、作業内容	
------------	--

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 472
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
---------------------------	--

装置情報	交換後運転回数: 164	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌: 8	殺菌+7L: 491
	リークチェック: 0	自己洗浄: 453	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクター継手 本体側		☐	2
オゾンセンサー		☒	1	コネクター継手 チューブ側		☐	2
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 平成 27 年 7 月 9 日 〒390-1242 長野県松本市和田1858番地10 医療法人 緑生会 ご署名 福 澤 医 院 印 福 澤 平
-----------	--

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL : 0263-24-2840

0263(47)93 責任技術者 (48)32 作業者

7/9 堅田	7/9 堅田
-----------	-----------