

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年7月10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号	300296	
作業年月日	平成 27年 7月 10日		作業時間	/ Hr	
顧客名	小林医院 様		TEL	055-241-5293	
所在地	山梨県甲府市小瀬町3-4		担当	師長 様	
販売店	株式会社ムトウ山梨 様		担当	清水 様	
納入年月日	平成 26年 6月 3日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☐	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 337
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☐
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 422	更新（リセット）（実施）・未実施	殺菌: 159	殺菌+7L: 268
	リークチェック: 0	自己洗浄: 2	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクター継手 本体側		☐	2
オゾンセンサー		☒	1	コネクター継手 チューブ側		☐	2
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27年 7月 10日

中府市小瀬町3-4

医療法人 陽明会

小林医院

ご署名 院長 小林 章

TEL (241) 5293



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL : 0263-24-2840

責任技術者	作業者
7/10	7/10