

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年 9月 4日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300058
作業年月日	平成 27年 9月 4日		作業時間: 1 Hr
顧客名	稲里生協クリニック 様		TEL: 026-286-1500
所在地	長野県長野市稲里町中央2-17-8		担当 様
販売店	新鋭工業(株) 長野支店 様		担当 様
納入年月日	平成 25年 8月 29日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 624	更新 (リット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 814	殺菌+7L: 439
	リークチェック: 1242	自己洗浄: 447	アルコール単独: 3	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期交換部品		☒	一式			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成27年 9月 15日

ご署名 子 藤 恵子 印

株式会社 IHI シバウラ
機械事業本部営業部 環・制機器営業G
長野県松本市石芝1-1-1
0263-25-9123

責任技術者 15/9/15 	作業者 環制営 15/09/04 中村
----------------------	------------------------------