

D 作業報告書

得意様	山田産科クリニック 様		ご承認印
住所	千葉県東金市南上宿21-5		小島
TEL	0475-55-5522	重名	ご依頼
機種型式	IC Washer	号機	運転回数
完了	経過	有料	無料
製番	100171		
取扱業者名	(株)エムシーサービス 様		ご担当者
		安田 様	

ご依頼内容・現象	漏水検知で止まる 槽内の排水もできない
原因	背面エロボ劣化 水漏れ
処置	部品が入り次第、部品交換 本体下部の清掃 劣化部品は現在取り外しております。

最終確認チェック	☒ 漏れ ☐ 絶縁	☐ 行程異常 ☐ プログラム設定	☐ 異音・異臭 ☒ 試運転	☐ 安全装置動作 ☐ 最終検査終了
----------	---	---	---	--

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 17 年 11 月 22 日

保守状態	1 保守契約 2 検修 3 点検 4 点検 5 点検 9 対象	(摘要)
サービス形態	1 保守期間 2 点検 3 CM 4 医療機器 5 区分 6 符 7 非特	
作業区分	00 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 コピー 60 搬去移設 70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 アフター 90 その他	

(24時制で記入)

受付時間	月	日	時	分
出発時間	月	日	時	分
到着時間	月	日	時	分
作業完了時刻	月	日	時	分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・掘付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	2.0 H× 1 名× 7,500円	15,000
3	派遣料	1 名× 100円 × 60km	6,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		3,000
6			1,080

サレシヤ	千葉SC	実施者	小泉
TEL	-		

部署長	検印	入力	納品書
(印)	佐藤 29.11.29	久保	小泉

メモ

特記事項

①管理 No.	796137
②作業日	20 17 11 22
③Uコード	0475555522
④⑤機種コード	11 - 73
⑥製造 No.	100171
⑦保守・サービス形態	9 - 2 - 50
⑧故障コード	60 - 123 - 1
⑨実施SC	80
⑩技術者	27
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	1 - 9 - 1 - 2

料金内訳

⑬A	部品代	0
⑭B	技術料等	25,080
⑮		

⑯	税別合計金額	25,080
	消費税	2,006

ご請求金額 ¥	27,086
---------	--------

納品書 No.	7329
---------	------