

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成27年9月8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100263
作業年月日	平成 27年 9月 8日		作業時間:	/ Hr
顧客名	弦間医院 様		TEL:	0553-47-0510
所在地	山梨県笛吹市一宮町末木864-2		担当	様
販売店	株式会社 匠メディカル 様		担当	様
納入年月日	平成 23年 9月 13日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴
5/20 E:401 5/21 E:402) 異常なし

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 412
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 113	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 341	殺菌+アル: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 7	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ-継手 本体側		☒	2
オゾンセンサー		☒	1	コネクタ-継手 チューブ側		☒	2
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。
平成27年 9 月 8 日
ご署名 弦間 和仁 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL : 0263-24-2840

責任技術者	作業者
9/8 堅田	9/8 堅田