

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日 平成27年10月8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100598
作業年月日	平成28年10月8日	作業時間: Hr
顧客名	稲田クリニック 様	TEL: 026-263-3811
所在地	長野市稲田3-29-19	担当 様
販売店	株式会社千曲医療器	担当 藤沢 様
納入年月日	平成24年10月	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

異常なし 定期保守交換 実施(済)

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 405
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☐
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☐ ヒビ割れあり	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常あり手配

装置情報	交換後運転回数: 322	更新(リセット)実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 6	殺菌+アル: 1016
	リークチェック: 0	自己洗浄: 6	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解用材料		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計センサー		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年10月8日

ご署名

小沼 博

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者

作業者

H27.10.8

H27.10.8

