

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年10月19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号	300083	
作業年月日	平成27年10月19日		作業時間	1 Hr	
顧客名	山口内科医院		TEL	026-246-1211	
所在地	須賀市黒坂南3丁目7-23		担当	様	
販売店	有限会社 長野区科器械		担当	藤原 様	
納入年月日	平成25年10月23日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
異常履歴 無し

不具合原因、作業内容
定期保守点検実施

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 492
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
定期保守部品交換後1ヶ月に運転 → 異常ありません。

装置情報	交換後運転回数: 271	更新(リセット)実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 2	殺菌+アル: 581
	リークチェック: 0	自己洗浄: 3	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	エネック触媒(本体個)		☒	2
オゾンセンサー		☒	1	エネック触媒(エネック個)		☒	2
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。
 27 年 10 月 19 日
 ご署名 山口 至之 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
H27.10.19 	H27.10.19