

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年10月16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100568
作業年月日	平成27年10月16日	作業時間: 1 Hr
顧客名	補津診療所 様	TEL: 0268-62-0273
所在地	東御市補津343-2	担当 湯本 様
販売店	有限会社 長野医科器械	担当 藤原 様
納入年月日	平成24年9月5日	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴無し

不具合原因、作業内容

定期保守点検実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 790
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

1サイクル運転 → 正常終了確認致しました。異常ありません。
 *アルコールチャージ70 → 40に調整しやり直し → 本日西濃運輸にて新品配達 ※17日(土)配達

装置情報	交換後運転回数: 47	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 7	殺菌+アル: 110
	リークチェック: 0	自己洗浄: 4	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルタ		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年10月16日

ご署名

半田 智子



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
17.10.16 	17.10.16

トリプル GLF TYPE Q260
 CF TYPE Q260 AI.