

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年7月31日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号:	300341
作業年月日	平成 27年7月31日		作業時間:	Hr
顧客名	西沢内科胃腸科医院		TEL:	026-248-1212
所在地	須坂市墨坂1丁目4番1号		担当	様
販売店	株式会社 千曲医療器		担当	藤沢 様
納入年月日	平成 26年 7月 9日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴
異常履歴 なし

不具合原因、作業内容
定期保守点検 実施

点検項目			
フタロック	正常	☒	
酸素ライン	正常	☒	
アルコールライン	正常	☒	
オゾンセンサ	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	
水位センサー	正常	☐	
水漏れ確認	正常	☒	
清掃	正常	☒	清掃 ☒
トレー	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	

殺菌槽 LED	正常	☒	
エアライン	正常	☒	
オゾン水濃度計動作	正常	☐	バルス数 592
排水栓、排水ライン	正常	☒	
細管送水ライン	正常	☒	
排気ライン	正常	☒	
オゾン濃度	正常	☒	履歴 0.71 ppm
異常音、振動	正常	☒	
電源コード	正常	☒	
殺菌チューブ類	正常	☒	
	正常	☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
異常ありません。日常のお手入れも、現状どおり行ってください。 トイレ内吸着パッドも適宜交換ください。アルコール補充もお願いです。

装置情報	交換後運転回数: 187	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 3	殺菌+アル: 191
	リークチェック: 0	自己洗浄: 104	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☒	2
オゾンセンサー		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	2
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。
27年 7月 31日 須坂市墨坂一丁目4番1号 西沢内科胃腸科医院 西沢 一好 印 TEL (026) 248-1212 FAX (026) 248-1271

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
H27.7.31 青木順	H27.7.31 青木順

スリッ EG 580NW