

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 12 月 4 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号: 300084
作業年月日	平成 27 年 12 月 4 日		作業時間: / Hr
顧客名	諏訪形クリニック		TEL: 0268-25-5556
所在地	上田市諏訪形 888		担当 手塚 様
販売店	(株) スズケン 長野支店		担当 平田 様
納入年月日	平成 25 年 11 月 18 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検ソール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
7/28 オゾン水生成 故障 (E110)
8/2 " (E110)

不具合原因、作業内容
定期保守点検 実施

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 473
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
異常ありません ※ポンパ 酸素 残量が少なくなっている 通気 予備ポンパに交換 ください

装置 情報	交換後運転回数: 240	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 5	殺菌+7L: 478
	リークチェック: 0	自己洗浄: 795	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続アダプタ		☒	2
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	年 27. 12 月 - 4 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	長野県上田市諏訪形 888 番地 諏訪形クリニック 倉沢和成 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
H27.12.4	H27.12.4

GIF-290N
XP

CF-Q24DAI