

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 2018年 11月 2日
【対応日】 2018年 11月 5日
【連絡元】 ■モリタ (担当者: 武田 様)
□ユーザー
□その他 ()
【ユーザー名 & 県名】 神奈川県 みなみ歯科クリニック

IC Washer【機番:100086】

【症状】

改修対象機の為代替機入替

【対応方法】 ■引取り修理 (代替機no.100108)

□現地対応

《対応内容》 □部品交換 ()
□その他 ()

【給水方法】 ■水

□水 & お湯

【ラック種類】 □標準ラック

■ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ■有 □無

《SUSフィルターの洗浄》 ■有 □無

【備考】

IC Clave【機番:100078】

【症状】

エラー12

【対応方法】 ■引取り修理 (代替機no. 100142)

□現地対応

《対応内容》 □部品交換 ()
□その他 ()

【給水方法】 □アイオニー使用

■精製水購入

□その他 ()

【滅菌バッグ】 ■ディスボ

□リユース

【網の種類】 □トレイ棚

■網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ■有 □無

【設置場所】

【備考】

※11/6発送