

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 2月 18日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号	300478	
作業年月日	平成 28年 2月 18日		作業時間	/ Hr	
顧客名	ついじ内科消化器科クリニック 様		TEL	0268-29-8686	
所在地	長野県上田市築地539-2		担当	様	
販売店	有限会社 長野医科器械		担当	藤原 様	
納入年月日	平成 27年 2月 5日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	Ver 0205 / T02C
異常履歴無し	

不具合原因、作業内容
定期保守作業実施

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

バルス数	502
履歴	0.71 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
異常ありません。

装置情報	交換後運転回数: 275	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 43	殺菌+アル: 233
	リークチェック: 0	自己洗浄: 186	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	飯島 義浩 (印)

修理業者	新鋭工業 株式会社 長野支店	責任技術者	1128.2.18 (青木順)
	長野県松本市高宮東5-13	作業者	1128.2.18 (青木順)
	TEL : 0263-24-2840		