

《不具合対応報告書》

担当者： 廣瀬

【発生日】 2018年 12月 11日
【対応日】 2018年 12月 12日
【連絡元】 ☐モリタ(担当者: 千葉 諸橋)
 ☒ユーザー
 ☐その他()
【ユーザー名&県名】 千葉県八千代市 勝田台フルヤ歯科

WD-150【機番: 14060078】

BC-17【機番: 】

【症状】

・エラー3 機器内漏水

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☒現地対応

《対応内容》 ☒部品交換(循環ラインエルボの破損から機体内水漏れ)
☐その他()

【給水方法】 ☒水

☐水&お湯

【ラック種類】 ☒標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

・エムシーサービス千葉が対応

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】 ☐ディスボ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレー棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】