

# 点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 5 月 28 日

|       |                                                                                                                                   |                                                                       |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 機種/型式 | クラスBオートクレーブ IC Clave                                                                                                              |                                                                       |          |
| 作業年月日 | 2019 年 5 月 20 日                                                                                                                   |                                                                       | 作業時間： Hr |
| 顧客名   | 海岸歯科室こどもの歯医者さん 様                                                                                                                  | TEL： 043-278-7318                                                     |          |
| 所在地   | 千葉県千葉市美浜区高洲3-14-6                                                                                                                 | ご担当 様                                                                 |          |
| 販売店   |                                                                                                                                   | ご担当 様                                                                 |          |
| 納入年月日 | 2016 年 9 月 日                                                                                                                      | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品      |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                               |                                                                       |          |
| 出張・引取 | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                                                                       |          |

|                      |             |          |                                                                               |
|----------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 装置情報                 | 製造番号：100147 | 運転回数：224 | 運転回数リセット： <input type="checkbox"/> 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴      |             |          |                                                                               |
| ・エラー12 ドアセンサ異常       |             |          |                                                                               |
| ・エラー14 真空時間オーバー異常    |             |          |                                                                               |
| 原因                   |             |          |                                                                               |
| ・真空ポンプの故障            |             |          |                                                                               |
| 処置、作業内容              |             |          |                                                                               |
| ・真空ポンプの交換            |             |          |                                                                               |
| ・各種調整、プログラム更新、運転動作確認 |             |          |                                                                               |
| 特記事項                 |             |          |                                                                               |

|   | 交換部品名称 | 部品コード | 数量                                                               | 単価     | 小計 |
|---|--------|-------|------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 1 | ・真空ポンプ |       | 1                                                                |        |    |
| 2 |        |       |                                                                  |        |    |
| 3 |        |       |                                                                  |        |    |
| 4 |        |       |                                                                  |        |    |
| 5 |        |       |                                                                  |        |    |
| 6 |        |       |                                                                  |        |    |
| 7 |        |       |                                                                  |        |    |
|   |        |       | 1.有償 <input checked="" type="radio"/> 2.無償 <input type="radio"/> | 部品代 合計 |    |
|   |        |       |                                                                  | 技 術 料  |    |
|   |        |       |                                                                  | 出 張 料  |    |
|   |        |       |                                                                  |        |    |
|   |        |       |                                                                  | 合計     |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 5 月 28 日

ご署名 蛸谷 祥子 印

修理業者

株式会社IHアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL:086-944-6528  
FAX:086-942-9030

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 責任技術者                   | 作業者                     |
| 環境PJ<br>'19/05/28<br>富田 | 環境PJ<br>'19/05/28<br>小柳 |