

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28年 6月 6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300295
作業年月日	平成 28 年 6 月 6 日	作業時間： / Hr
顧客名	市川医院 様	TEL： 0267-25-1200
所在地	小諸市市町5丁目3番8号	ご担当 五十嵐 様
販売店	株式会社 千曲医療器	ご担当 小林 様
納入年月日	平成 26 年 5 月 20 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検ソール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

Ver. 0204/TOZBV

異常履歴 無し

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 458
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
給水フィルタ	☐		排水フィルタ	☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。引き取り、自己洗浄の実施。清掃の御協力をお願いします。

装置情報	交換後運転回数： 690	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 463	殺菌/消毒+アル： 852
	リークチェック： 3	自己洗浄： 83	アルコール単独： 9	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水・排水フィルタ		☐	各1
オゾンセンサー		☒	1	パルス7		☒	1

お客様ご確認署名欄

H28年 6月 6日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

五十嵐 早良



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H28.6.6 	H28.6.6

Ver.3.1