

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年 6月26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100528	
作業年月日	平成 27年 6月 26日		作業時間	1.5	Hr
顧客名	小野医院		TEL	0261-22-0047	
所在地	長野県大町市大町4118番地		担当	様	
販売店	長野医科器械		担当	藤原 様	
納入年月日	平成 24年 7月 2日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
機械本体動作に不具合ありません	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 612
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☐ → ピン破損	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
不具合無し トレイ内ピン破損部品については交換致しました	

装置情報	交換後運転回数: 77	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 235	殺菌+アル: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 271	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 本体側		☐	2
オゾンセンサー		☒	1	コネクタ継手 チューブ側		☐	2
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
H27年 6月 26日	
ご署名	小野 壽太郎 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
H27.6.26 青木順	H27.6.26 青木順