

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28年 6月 28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300324
作業年月日	平成 28 年 6 月 28 日		作業時間： / Hr
顧客名	百瀬医院 様		TEL： 0263-58-2506
所在地	長野県松本市大字内田 381		ご担当 百瀬院長 様
販売店	松本日興医療商事株式会社		ご担当 大和 様
納入年月日	平成 26 年 6 月 6 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴 なし

不具合原因、作業内容

不具合特になし 保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バリス数 473
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
給水フィルター	☐	排水フィルター	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数： 244	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 220	殺菌/消毒+アル： 247
	リークチェック： 0	自己洗浄： 0	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒	1	☒	1	吸盤	1	☒	1
排水栓	1	☒	1	接続コネクタ：水槽側	1	☒	2
オゾン水濃度計	1	☒	1	接続コネクタ：チューブ側	1	☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ	1	☒	1	バルブ（オゾン水用）	1	☒	1
オゾンセンサー	1	☒	1	バリス	1	☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

松本市 大字内田 381 日

百瀬医院

ご署名 百瀬英司 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者 H28.6.28 青木順	作業者 H28.6.28 青木順
--------------------------	------------------------