

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 4月 19日

機種/型式	ウォッシャー・スプレークター - IC Washer		
作業年月日	2019年 4月 9日		作業時間: Hr
顧客名	おたけ歯科クリニック	様	TEL: 045-944-3734
所在地	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央21-11. 1F		ご担当
販売店	株式会社モリタ 横浜支店		ご担当
納入年月日	2016年 3月 15日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100086	運転回数:
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー-No.12 温度センサー異常		
エラー-No.16 槽内温度低下1		
エラー-No.17 槽内温度低下2		
原因		
パラメータの設定値にズレがあったため。		
処置、作業内容		
プログラム Ver.2更新		
パラメータの再設定		
特記事項		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
1.有償 2.無償		部品代 合計		
		技術料		
		出張料		
		合計		70

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 4月 19日

ご署名 山田 豊 (印)

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者