

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 11月 11日

IC Washer	
作業年月日	2019 年 11 月 1 日 作業時間: Hr
顧客名	つきむら歯科クリニック 様
所在地	茨城県稲敷郡阿見町中央1-5-29
販売店	TEL: 029-869-8841
納入年月日	2015 年 10 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100008	運転回数: 2643	運転回数リセット: ☒ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ エラー2 洗浄槽満水			
原因			
・ 排水ポンプサクション側に異物が詰まっており、排水できない状態で給水を続けた。			
処置、作業内容			
・ 排水ポンプを分解し、詰まっていた異物は除去（ポンプに損傷なし）			
・ 排水フィルター3の交換			
・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			
・ 定期メンテナンスを実施致しました			



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排水フィルター3		1		
2	HEPAフィルター		1		
3	プレフィルター		1		
4	ポンプチューブ（洗剤・仕上剤）		2		
5	ドアパッキン		1セット		
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合 計	定期メンテナンスに含む

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 11 月 11 日
つきむら歯科クリニック

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品質保証部	責任技術者	作業者
菊池	重田	川本
'19/11/08	'19/11/08	'19/11/08