

保守点検・修理 報告書

発行日：平成28年12月12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300343
作業年月日	平成28年 12月 12日		作業時間： 1 Hr
顧客名	小川村国民健康保険直営診療所 様		TEL：026-269-2279
所在地	長野県上水内郡小川村大字高府13467		ご担当 様
販売店	株式会社スズケン		ご担当 様
納入年月日	平成26年 9月 16日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張 引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常なし			
不具合原因、作業内容			
保守点検作業			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハル数 522
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常なし・次回吸本フィルの交換等			

装置 情報	交換後運転回数： 145	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒： 62	殺菌/消毒+7L： 198
	リークチェック： 11	自己洗浄： 96	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィル		☒	1	バリスタ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	平成28年 12月 12日
	長野県上水内郡小川村大字高府13467番地 小川村国民健康保険直営診療所
	ご署名 医師 野 神 孝 夫

修理業者	新鋭工業 株式会社 長野支店 長野県松本市高宮東5-13 TEL：0263-24-2840	責任技術者	作業者
			