

C 作業報告書

お客様の 住所	石井歯科クリニック		様	ご承認印
TEL	0428-79-7010		室名	3号
機種名	卓上型高温蒸気滅菌装置	メーカー	(株)IHIAブリティッシュ	
型式	BC-17	(号機)	製造番号	18090205
接続	無線	無料	運送回数	4031 回

ご依頼内容・現象

定期保守点検

(ご依頼者 様)

原因

処置

- ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐ 各部調整 ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
- ☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
- ☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
- ☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

帰社後、再訪問 扉が開けづらい為
※エアフィルター 交換 (マニッパ・ジボリ)

お客様への伝言

ドアパッキン新しい 菌通後 高温による圧力が弱為
扉を軽く押しはがらば、その圧力を戻すTWEEDの説明

作業日 20 20 年 2 月 4 日

保守形態	1 保守契約	2 点検	3 点検・修理	4 点検・修理・部品交換	5 点検・修理・部品交換・点検	6 点検・修理・部品交換・点検・点検	7 点検・修理・部品交換・点検・点検・点検	8 点検・修理・部品交換・点検・点検・点検・点検	9 点検・修理・部品交換・点検・点検・点検・点検・点検	(摘要)
サービス形態	1 点検	2 点検	3 CM	医療機器	区分	行	お持ち			
作業区分	00 点検	10 点検	11 点検	20 点検	30 点検	40 点検	50 点検	60 点検		
	70 点検	72 点検	73 点検	74 点検	75 点検	76 点検	77 点検	80 点検		
	PR	取付	取付	取付	取付	取付	取付	取付		

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

Tool 00460	ドアパッキン	1		

1	基本・据付・点検・性質	(見積書No.)	21,000
2	技術料	名× 円	
3	派遣料	名× 100円 × 104km × 2	20,800
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6	有料道路		5,200

千葉SC 実施者 小泉

TEL

取調業者 (請求先)

(株)IHIAブリティッシュ

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

小山様

管理No 822560

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳

A

部品代

B

技術料等

47,000

C

D

E

税別合計金額

47,000

F

消費税

4,700

ご請求金額

51,700

納品書

クラスB オートクレープ BC-17点検表

IHIシバウラ用

お客様 お名様	名称	石井造料ユニツク	製造番号	点検実施日	2020.2.4	ご承認 印	石井
	住所	千葉県香取市北1-2-7	運転時間	点検実施者	チバサービス(株)小泉		
	納入場所		サービス形態	モリタ担当部署			
			定期保守				

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示調整
- ドア
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック線番ピンの取り付け状態
- ☒ ビス・ナット・ホーローセット廻し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット動作確認
- ☒ ドアロックユニット動作確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 温度センサーの汚れ
- ☒ 鋼カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・蛇手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・蛇手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 減圧弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(減圧室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・潰損割れ
- ☒ 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ ブラジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサー取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆止弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異音等の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・蓋板傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルターのつまり・汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部営業部 営業サービス

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-8

TEL 086-944-6528 FAX086-942-9030