

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 29年 8月 29 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300907
作業年月日	平成 29 年 8 月 29 日		作業時間： / Hr
顧客名	黒沢内科 様		TEL： 055-263-3400
所在地	山梨県笛吹市石和温泉町市部716-5		ご担当 様
販売店	豊前医化株式会社		ご担当 様
納入年月日	平成 28 年 6 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴なし

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施。内視鏡洗浄・内視鏡マニホールドの点検。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 581
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありせん 使用後のお手入れも大変丁寧な実施いただきありがとうございます。

装置 情報	交換後運転回数： 414	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 149	殺菌/消毒+7L： 266
	リークチェック： 259	自己洗浄： 181	アルコール単独： 5	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	/
排水栓		☒	/	接続コネクタ、水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	/	接続コネクタ、チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

29年 8月 29日
〒406-0031山梨県笛吹市石和町市部716-5

黒沢内科

院長 黒澤 明彦

ご署名

TEL 055-263-3400 Fax 055-263-0871

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者

作業者

H29.8.29

H29.8.29