

保守点検・修理 報告書

発行日：平成 29年 10月 17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300380	
作業年月日	平成 29 年 10 月 17 日	作業時間： 1.5 Hr	
顧客名	窪田外科胃腸科医院 様	TEL： 0263-58-4522	
所在地	長野県松本市寿中1丁目43-7	ご担当 様	
販売店	松本日興医療商事株式会社	ご担当 大和 様	
納入年月日	平成 26 年 9 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

10/31 酸素ポンプ異常2 (E200)

不具合原因、作業内容

定期保守作業実施
内視鏡洗浄に因るフィルターのお触れ案内

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 490
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐		☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。

装置 情報	交換後運転回数： 220	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 80	殺菌/消毒+7L： 597
	リークチェック： 0	自己洗浄： 2	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	1 set
排水栓		☒	/	接続コネクタ、水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒	/	接続コネクタ、チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
ポンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

29年 10月 17日

大和 子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H29.10.17 青木	H29.10.17 青木