

## 保守点検・修理 報告書

|       |                                                                                                                           |                                                                       |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                     |                                                                       | 製造番号： 100263      |
| 作業年月日 | 平成 29 年 11 月 14 日                                                                                                         |                                                                       | 作業時間： 2 Hr        |
| 顧客名   | 弦間医院 様                                                                                                                    |                                                                       | TEL： 0553-47-0510 |
| 所在地   | 山梨県笛吹市一宮町末木864-2                                                                                                          |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | 株式会社 匠行 様                                                                                                                 |                                                                       | ご担当 中島 様          |
| 納入年月日 | 平成 23 年 9 月 13 日                                                                                                          | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                                       |                   |

## 不具合状況、依頼内容、異常履歴

10/12, 1/17 停電 (E403)

## 不具合原因、作業内容

定期保守メンテナンス実施, 内視鏡消毒機回路マニホールドのお願・案内

## 点検項目

|          |                                                                               |              |                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 630    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.73 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> ※交換<br>※追加  |

## 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。

|      |              |                                                    |            |             |
|------|--------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数： 167 | 更新（リセット）実施・未実施 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌/消毒： 508 | 殺菌/消毒+アル： 0 |
|      | リークチェック： 0   | 自己洗浄： 7                                            | アルコール単独： 0 | エア単独： 0     |

| 交換部品名称      | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量    |
|-------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|-------|
| オゾン分解触媒     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤・バリス       |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 各1    |
| 排水栓         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2     |
| オゾン水濃度計     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2     |
| オゾン水濃度計用フィル |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールド周辺チューブ |       | <input type="checkbox"/>            | 1 set |
| オゾンセンサー     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコールキャップ    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1     |

## お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2017 年 11 月 14 日

ご署名 弦間 和仁 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店  
長野県松本市高宮東5-13  
TEL：0263-24-2840

| 責任技術者           | 作業者             |
|-----------------|-----------------|
| H29.11.14<br>青木 | H29.11.14<br>青木 |